

CONSIDERACIÓNS Á DOCUMENTACIÓN ACHEGADA POLO PROMOTOR

En obra deixouse unha bovedilla rebaixada con reforzo de armado superior para un posible futuro corte do forxado. Rotulouse zuncho para simplificar. As vigas evidentemente non se poden cortar.

1. O alpendre (alegal) dunha das fotos achegadas, está na terraza da vivenda 1ª b. Ver plano de planta primeira adxunto.
2. Os planos enviados son os de fin de obra.
3. Non se achega sección pois non se considerou necesario incluíla, xa que coas fotos achegadas tomadas dende as terrazas e dende o interior, non debería existir ningunha dúbida sobre a configuración do inmovible.
4. O cerramento con locais contiguos é a base de LHD 12 cm.
5. As conexións de desaugadoiros están marcados no plano de soto 1 e verifícanse nas fotos achegadas.
6. Para unha mellor comprobación recoméndase unha visita ao local obxecto do concurso e ao soto inferior dedicado a garaxe aparcadoiro.
7. Pode existir pequenas diverxencias entre o plano de planta achegado de inicio e as fotografías do inmovible. Neste caso prevalece o percorrido fotográfico.

CONSIDERACIONES A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL PROMOTOR

En obra se ha dejado una bovedilla rebajada con refuerzo de armado superior para un posible futuro corte del forjado. Se ha rotulado zuncho para simplificar. Las vigas evidentemente no se pueden cortar.

1. El cobertizo (alegal) de una de las fotos aportadas, está en la terraza de la vivienda 1ª b. Ver plano de planta primera adxunto.
2. Los planos enviados son los de fin de obra.
3. No se aporta sección pues no se consideró necesario incluirla, ya que con las fotos aportadas tomadas desde las terrazas y desde el interior, no debería existir ninguna duda sobre la configuración del inmueble.
4. El cerramiento con locales contiguos es a base de LHD 12cm.
5. Las conexiones de desagües están marcados en el plano de sótano 1 y se verifican en las fotos aportadas.
6. Para una mejor comprobación se recomienda una visita al local objeto del concurso y al sótano inferior dedicado a garaje aparcamiento.
7. Puede existir pequeñas divergencias entre el plano de planta aportado de inicio y las fotografías del inmueble. En este caso prevalece el recorrido fotográfico.